
步骤: 2 请以"铝圈"轴心尺寸裁剪,裁剪前请先量测铝圈轴心尺寸将量测的数据以中心线为基准画出裁剪线







相关位置对照表

