步骤: 2 请以"铝圈"轴心尺寸裁剪,裁剪前请先量测铝圈轴心尺寸将量测的数据以中心线为 基准画出裁剪线 -162.7步骤: 3 依裁剪线剪下外型 请以1:1的尺寸打印(验证是 否同图面标示尺寸) 步骤: 4 裁剪后将此面贴于铝圈贴面 即可测得卡钳和铝圈是否干涉 碟盘中心线

7499





